



株式会社 ハウスイメージ

▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2017/5/12東京都練馬区T様のお宅

戸建7帖にウオーキングクローゼット撤去しデスクを新設



工事の途中、右側の開口を撤去



既存クローゼット跡にデスクと洋服掛け



1階ベッド側



2階ベッド側、天井に曲線のカーテン下地