



株式会社 ハウスイメージ

▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2017/8/5東京都豊島区N様のお宅

1戸建て7帖、階段踊り場の壁を開口しクローゼットを通過して1階ベッドに



階段踊り場より引き戸新設、1階側へ



クローゼットを抜けると1階ベッド側へ



2階ベッド側デスク新設、パイプ梯子



ロフト天井蓋の1/3を固定に改造