



株式会社 ハウスイメージ

## ▶ REFORM リフォーム実例

レイヤーベッド実例

2019/6/7埼玉県朝霞市N様のお宅

マンション6帖と4.5帖の間仕切りを撤去し、レイヤーベッドとウォーキングクローゼットを設置



1階ベッドは新規クローゼットから入室



1階ベッドの入口、奥は新規クローゼット



1階ベッド デスクと本棚新設



2階ベッド側